

INFORME TÉCNICO

Caso: Secretaría Turismo
Municipio: San Martín de los Andes
Provincia: Neuquén



Fuente: JDC, 2021

La Plata, mayo 2023

LAYHS - Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable / FAU UNLP /CIC

Calle 47 Nro 162 (1900) La Plata - Tel: +54 221 4236587/90 int 255 - Mail: layhs@fau.unlp.edu.ar

EQUIPO DE TRABAJO

Dr. Arq. Jorge Daniel Czajkowski	Director. Profesor Titular FAU UNLP / Investigador CONICET
Prof. Arq. Analía Fernanda Gómez	Profesora Titular FAU UNLP / Investigadora CONICET
Ing. Belén Birche	ACD FI UNLP / Becaria Doctoral CIC / Maestranda y doctoranda FAU UNLP
Sr. Julián Basualdo	Estudiante FAU UNLP
Sr. Matías Fernández	Estudiante Fac. Ing. UNLP
Dra. María de los Angeles Czajkowski	Secretaria técnica
Sr. Gerardo Aníbal Czajkowski	Técnico informático

El Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable pertenece a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de la Plata. Es un centro asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Fue creado en 2009 a partir de un grupo de investigación de la Cátedra de Instalaciones Nro 1.

La totalidad del equipamiento e instrumental de monitoreo usado en las campañas de auditorías energéticas pertenecen al LAyHS y fueron adquiridos con fondos públicos mediante subsidios UNLP, ANPCyT, CONICET, CIC y trabajos a terceros.

INFORME EJECUTIVO

Proyecto EUROCLIMA «Edificios municipales energéticamente eficientes y sustentables»

Caso: Secretaría de Turismo, San Martín de los Andes, Neuquén.

Descripción:

El edificio se encuentra localizado en la calle Juan Manuel de Rosas y Av San Martín (Lat -40.1566; Long -71.3516) en clima muy frío en Zona VI (IRAM 11603). Se encuentra en el centro de la ciudad. Los datos climáticos se toman de la ciudad de Bariloche distante 18 Km, no habiendo una alternativa más cercana. Su construcción es de los '90 y ha sufrido numerosas remodelaciones. Está implantada en un amplio predio de esquina sobre la plaza San Martín. Tiene accesos desde la fachada sudoeste y sudeste. Está implantada en un entorno mixto comercial/residencial. Se compone de tres pisos articulados por escaleras en un gran atrio central cubierto. Contiene un sector de atención al turista y un comercio de artesanías sobre la plaza y el resto son oficinas y anexos. Está iluminada por ventanas altas el atrio y el resto desde fachadas. Tiene una superficie habitable de 673,19 m² y un volumen a climatizar de 2253,20 m³ con una altura media de locales de 3,35m. Salvo el atrio interior que tiene una altura media de 7 m.

Está materializado con muros de ladrillos huecos revocado en ambas caras ($R= 0.45 \text{ m}^2\text{K/W}$ y $K= 2,21 \text{ W/m}^2\text{K}$), el techo es de chapa acanalada metálica sobre entablonado y tirantería a la vista ($R= 0,39 \text{ m}^2\text{K/W}$ y $K= 2,58 \text{ W/m}^2\text{K}$). Las carpinterías de ventanas y puertas son amplias de madera y aluminio ($R= 0.17 \text{ m}^2\text{K/W}$ y $K= 5.86 \text{ W/m}^2\text{K}$). Los solados son de baldosas calcáreas ($R= 0.72 \text{ m}^2\text{K/W}$ y $K= 1.38 \text{ W/m}^2\text{K}$). La estructura de H°A° resistente a sismos. Algunas fachadas están cubiertas con madera y chapa color.




Figura 1: Implantación de la Secretaría de Turismo en la estructura urbana. Fuente: Google Maps.

Posee buena iluminación natural y el sistema de alumbrado interior es tipo LED y fluorescentes bajo consumo. El sistema de climatización es mediante calefactores a gas natural tipo TB.

Diagnóstico:

El edificio es de construcción convencional en la región, de baja eficiencia energética en su envolvente. El

personal y los auditores manifiestan que es muy caluroso debido a estar sobre-calefactado en todo el año. El diagnóstico energético muestra que en la condición actual el edificio requiere 241666,64 kWh/año en calefacción y nada en refrigeración y con todas las medidas de rehabilitación podría reducirse a 104732,54 kWh/año. Implica una reducción en la demanda de 56,66 % en calefacción y 0% en refrigeración. Así tendríamos como indicador de comparación en calefacción 155,68 kWh/m².año y 0 kWh/m².año en refrigeración con un total de 155,68 kWh/m².año. Relativamente simple de reducir con medidas pasivas de eficiencia energética.



Figura 1: Comparación de demandas de energía en climatización mensual original y con mejoras.

Recomendaciones rehabilitación:

La medida más importante es trabajar sobre los vidriados, techos, muros y pisos:

- 1) agregar 10 cm de lana de vidrio con foil de aluminio inferior sobre un cielorraso o desmontar el techo y mejorar el aislamiento, mejor si son 20cm;
- 2) En muros realizar un EIFS/SATE con 5cm de EPS de 30kg/m³ y basecoat reforzado con malla de fibra de vidrio. Por ser clima muy frio verificar el riesgo de condensación y agregar barrera de vapor con una capa de emulsión asfáltica en la cara exterior o pintura base caucho. Mejor si son 10cm de aislamiento.
- 3) En pisos aplicar una capa de panel PF100 de 2mm, un foil de polietileno de 200 micrones y terminar con una capa de concreto armado pulido de 3 a 4cm de espesor.
- 4) La medida quizá más costosa sea cambiar las carpinterías de ventanas por otras de PVC con DVH lowE.

Dado que a pesar de estas medidas el edificio seguirá demandando energía, principalmente en invierno, se sugiere diseñar y construir un recibidor cerrado a modo de "chiflonera" en las puertas de frente y del fondo. El edificio cuenta con medidor de energía eléctrica y de GN. El sistema de calefacción no es adecuado para este edificio abierto interiormente y de gran volumen. Se recomienda luego de su rehabilitación cambiarlo por piso radiante por agua caliente con calderas murales de condensación a gas natural y colectores solares en el faldón norte del techo.

Dr. JORGE DANIEL OZAJKOWSKI
Director LAYHS - FAU - UNLP

FICHA RESUMEN N° 1

MUNICIPIO San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén

EDIFICIO Secretaría de Turismo

DIRECCIÓN Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas

FECHA VISITA 1 09/02/2022 al 16/02/2022


FECHA VISITA 2 27/06/2022 al 04/07/2022

Implantación




-40,15 latitud sur
-71,31 longitud oeste

PLANO DEL EDIFICIO CON UBICACIÓN DE HOBOS



FICHA RESUMEN N° 1

MUNICIPIO San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén
EDIFICIO Secretaría de Turismo

RESEÑA CONSTRUCTIVA**Cubierta**

Techo de chapa con cielorraso de
madera inclinado


Muros

Ladrillos macizos con revoque interior
y exterior, 35cm de espesor

Piso

Baldosas cerámicas

Carpintería Marcos de madera con vidrio simple
Instalaciones térmicas Estufas de tiro balanceado
Instalaciones lumínicas Cajas y tubos LED

FOTOGRAFÍAS DEL EDIFICIO**ASPECTOS DIMENSIONALES**

Superficie habitable 673,19 m²
Volumen habitable 2253,20 m³
Compacidad -Co- 0,89 -
Factor de forma -f- 0,3 -
Factor de exposición -fe- 1,00 -
Altura media de locales -h- 3,35 m

ASPECTOS ENERGÉTICOS

Demanda calefacción anual /m² 358,99 kWh/m²año
Demanda refrigeración anual /m² - kWh/m²año
Coeficiente global de pérdidas Gcal 1,89 W/m³.K
Coeficiente de pérdidas Scal 3,98 W/m².K

Pérdidas por envolvente calefacción	Techos	973,40 W/K
	Muros	719,03 W/K
	Aberturas	845,44 W/K
	Pisos	139,77 W/K
	Renovación de aire	1577,24 W/K

Necesidad de energía por balance 241666,94 kWh/año
Aporte de energía según mediciones kWh/año
Diferencia porcentual entre las dos últimas %



FICHA RESUMEN N° 1

MUNICIPIO San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén
 EDIFICIO Secretaría de Turismo

SITUACIÓN DE CONFORT EN INVIERNO

Hobo exterior: H03 - Edificio: Secretaría de Turismo


Hobo interior: H68



Lectura: 27/6/2022 12:00
 4/7/2022 09:00
 T [°C] Prom: 5,00
 HR [%] Prom: 81,30

Lectura: 27/6/2022 12:00
 4/7/2022 09:00
 T [°C] Prom: 23,95
 HR [%] Prom: 31,37

SITUACIÓN DE CONFORT HIIGROTÉRMICO EN INVIERNO





FICHA RESUMEN N° 1

MUNICIPIO San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén
 EDIFICIO Secretaría de Turismo

SITUACIÓN DE CONFORT EN VERANO

Hobo exterior: H03 - Edificio: Secretaría de Turismo

Hobo interior: H68




Lectura: 9/2/2022 12:00
 16/2/2022 10:00
 T [°C] Prom: 18,69
 HR [%] Prom: 4,82

Lectura: 9/2/2022 12:00
 16/2/2022 09:30
 T [°C] Prom: 24,28
 HR [%] Prom: 36,42

SITUACIÓN DE CONFORT HIIGROTÉRMICO EN VERANO

San Martin de los Andes - Secretaría de Turismo - Verano



REPORTE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO ORIGINAL Y MEJORADO

Caso: Secretaría de Turismo

Localidad: San Martín de los Andes, Neuquén.

El edificio se encuentra localizado en la calle Juan Manuel de Rosas y Av San Martín (Lat -40.1566; Long -71.3516) en clima muy frío en Zona VI (IRAM 11603). Se encuentra en el centro de la ciudad. Los datos climáticos se toman de la ciudad de Bariloche distante 18 Km, no habiendo una alternativa más cercana. Su construcción es de los '90 y ha sufrido numerosas remodelaciones. Está implantada en un amplio predio de esquina sobre la plaza San Martín. Tiene accesos desde la fachada sudoeste y sudeste. Está implantada en un entorno mixto comercial/residencial. Se compone de tres pisos articulados por escaleras en un gran atrio central cubierto. Contiene un sector de atención al turista y un comercio de artesanías sobre la plaza y el resto son oficinas y anexos. Está iluminada por ventanas altas el atrio y el resto desde fachadas. Tiene una superficie habitable de 673,19 m² y un volumen a climatizar de 2253,20 m³ con una altura media de locales de 3,35m. Salvo el atrio interior que tiene una altura media de 7 m.

Está materializado con muros de ladrillos huecos revocado en ambas caras ($R=0.45 \text{ m}^2\text{K/W}$ y $K=2,21 \text{ W/m}^2\text{K}$), el techo es de chapa acanalada metálica sobre entablonado y tirantería a la vista ($R=0,39 \text{ m}^2\text{K/W}$ y $K=2,58 \text{ W/m}^2\text{K}$). Las carpinterías de ventanas y puertas son amplias de madera y aluminio ($R=0.17 \text{ m}^2\text{K/W}$ y $K=5.86 \text{ W/m}^2\text{K}$). Los solados son de baldosas calcáreas ($R=0.72 \text{ m}^2\text{K/W}$ y $K=1.38 \text{ W/m}^2\text{K}$). La estructura de H⁰A⁰ resistente a sismos. Algunas fachadas están cubiertas con madera y chapa color.




Figura 1: Implantación de la Secretaría de Turismo en la estructura urbana. Fuente: Google Maps.

Posee buena iluminación natural y el sistema de alumbrado interior es tipo LED y fluorescentes bajo consumo. El sistema de climatización es mediante calefactores a gas natural tipo TB

1. INVIERNO - VERSIÓN ORIGINAL: Se realiza un análisis térmico y energético mediante una aplicación desarrollada ad-hoc para el Producto 6 en Excel y que usa las Normas IRAM 11601, 11605, 11604, 11659 y 11900 como referencia. Se usan los datos bioclimáticos de la localidad que resulta ser la Ciudad de Bariloche (Río Negro). Los datos fueron tomados de la Norma IRAM 11900/18 que muestra datos mensuales de temperaturas medias (°C) y radiación solar media (W/m²). Los valores medios mensuales de humedad relativa se tomaron de: <http://arquinstal.com.ar/atlas.html> que muestra información del Servicio Meteorológico Nacional.

Municipio	San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén
Edificio	Secretaría de Turismo

Localidad más cercana en la base de datos:	San Carlos de Bariloche - Prov. Rio Negro
--	---

Mes ()	Días ()	Tm (°C)	Tdc-Tm (°C)	Tm-Tdr (°C)	HR (%)	Radiación solar media mensual (W/m ²)									
						Norte	Noreste	Este	Sureste	Sur	Suroeste	Oeste	Noroeste	Horizontal	
Enero	31	16,2	3,8	0	61	141	169	173	127	85	155	209	192	341	
Febrero	28	16,1	3,9	0	63	165	176	162	108	65	126	191	199	297	
Marzo	31	13,8	6,2	0	67	193	175	133	76	49	82	146	186	219	
Abril	30	9,6	10,4	0	75	138	112	73	37	29	39	78	117	117	
Mayo	31	6	14	0	80	110	87	48	24	22	24	48	86	72	
Junio	30	4,1	15,9	0	85	77	57	30	18	18	19	35	64	51	
Julio	31	3,5	16,5	0	85	91	71	38	20	20	21	38	70	58	
Agosto	31	4,2	15,8	0	83	119	95	58	32	28	33	62	99	95	
Septiembre	30	5,7	14,3	0	77	162	140	101	59	45	62	107	145	167	
Octubre	31	9,7	10,3	0	71	153	151	130	86	57	96	147	166	234	
Noviembre	30	11,7	8,3	0	66	142	159	153	110	75	126	174	172	299	
Diciembre	31	15,3	4,7	0	63	131	170	184	140	94	162	210	185	350	
Anual	365	9,7	124,1	0,0	73	1622	1562	1283	837	587	945	1445	1681	2300	

Tabla 1: Datos mensuales de temperaturas medias y radiación solar por orientación de la Ciudad de Bariloche.




Figura 1: Pérdidas térmicas discriminadas situación original




Figura 2: Demanda de energía en calefacción en kWh/mes calculado para TBcal= 20°C, situación original

Aspectos dimensionales	
Superficie habitable	673,19 m ²
Volumen habitable	2253,20 m ³
Indice Compacidad Co	0,89 adim
Factor de forma f	0,30 adim
Factor de exposición Fe	1,00 adim
Altura media de locales	3,35 m
Superficie envolvente	758,79 m ²
Superficie expuesta	758,79 m ²

Tabla 2: Resumen de aspectos dimensionales del edificio

Del diagnóstico surge que el edificio tiene un Coeficiente volumétrico global de pérdidas térmicas Gcal (IRAM 11604) de 1,89 W/m³K y un Coeficiente de pérdidas unitarias 3,98 W/m²K que resulta en una Demanda anual energía eléctrica en calefacción de **241666,64 kWh/año** y 358,99 kWh/m²año, para una temperatura base de calefacción de 20°C.

A fin de definir estrategias de rehabilitación se analizan las pérdidas y se encuentra que es factible intervenir los techos (22,9%), muros (16,9%) y vidriados (19,3%, ventanas), según Figura 1, a fin de lograr mejoras en la demanda de energía.

2. INVIERNO - PROPUESTA MEJORADA:

- Aislamiento en muros con EIFS/SATE de 50/80mm. ($K_{m1} = 0.43 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- En techos agregar 10/0cm de lana de vidrio con foil de aluminio sobre el cielorraso entre cabios y reemplazar. ($K_{t2} = 0.29 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- La intervención más costosa es en vidriados, sea en aislamiento. Una variante costosa es el cambio de todas las aberturas o al menos hojas móviles que permitan usar DVH y algo menos costoso, agregar un nuevo vidrio pegado con sellador y un perfil S de aluminio. En los vidriados fijos reemplazarlos por DVH. Similar situación en los grandes vidriados de los ingresos al edificio cambiando el cristal templado con marcos que soporten DVH lowE. ($K_{v1} = 1.86 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Es posible agregar un piso flotante sobre 25mm de panel de fibra de vidrio. ($K_p = 0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Cambiar la calefacción con tiros balanceados por piso radiante con agua caliente y calderas a gas natural de condensación con captadores solares.

La implementación de las mejoras en muros, techos y vidriados permitirá reducir la demanda de energía en calefacción en un 56,66 %. El edificio tendrá un Coeficiente volumétrico global de pérdidas térmicas Gcal (IRAM 11604) de 0.82 W/m³K, que resulta en una Demanda anual energía eléctrica en calefacción de **104732,54 kWh/año** y 155,58 kWh/m²año, para una temperatura base de calefacción de 20°C.




Figura 3: Pérdidas térmicas discriminadas situación mejorada



Figura 4: Comparación entre versión original y mejorada



Figura 5: Comparación entre versión original y mejorada mensual

3. CONCLUSIÓN INVIERNO:

Cabe remarcar que es un diagnóstico simplificado en régimen estacionario que no contempla ocupación (personas, iluminación y equipos) y el aporte solar, que reducirían la demanda de energía. Se supone una temperatura de termostato de 20°C en el interior. La iluminación existente es fluorescente y LED. Las principales medidas de diseño eficiente que restan son las propuestas a fin de lograr reducir la demanda en un 56,66%. Los valores son en energía secundaria y no contemplan la eficiencia energética de equipos climatización. En Patagonia con altos subsidios se derrocha energía y a pesar de la baja eficiencia del edificio las temperaturas en el interior están en promedio en 22,5°C.

4. VERANO - VERSIÓN ORIGINAL:

Dado el clima muy frío aún en el mes de enero no se requiere enfriar sino calefaccionar.

6. CONCLUSIÓN:

La figura 11 a modo de conclusión muestra que la reducción total anual de energía en climatización con las medidas de mejora propuestas podría ser de un 56,66% para mantener el edificio en una temperatura constante de 20°C a lo largo de 8hs de lunes a viernes todo el año. Reduciendo de los 358,99 kWh/m²año a 155,58 kWh/m²año.

Esto muestra la necesidad de implementar soluciones de fondo en especial en aislamiento térmico intensivo de superficies vidriadas, muros y techos. Luego queda planificar un sistema termo mecánico de climatización sustentable adecuado al edificio por su implantación urbana.

Demanda de energía Comparación anual	Calefacción		Refrigeración	
	Original (kWh/mes)	Mejorado (kWh/mes)	Original (kWh/mes)	Mejorado (kWh/mes)
ENE	7518,38	3258,28	0,00	0,00
FEB	6969,50	3020,41	0,00	0,00
MAR	12266,82	5316,15	0,00	0,00
ABR	19912,85	8629,75	0,00	0,00
MAY	27699,28	12004,20	0,00	0,00
JUN	30443,68	13193,56	0,00	0,00
JUL	32645,58	14147,81	0,00	0,00
AGO	31260,62	13547,60	0,00	0,00
SEP	27380,16	11865,91	0,00	0,00
OCT	20378,76	8831,67	0,00	0,00
NOV	15891,98	6887,21	0,00	0,00
DIC	9299,04	4029,98	0,00	0,00
Total	241666,64	104732,54	0,00	0,00
Reducción de demanda (%)		56,66		0,00

Calentamiento anual original	241666,64 (kWh/año)	358,99 (kWh/m ² año)
Total climatización anual mejorado	104732,54 (kWh/año)	155,58 (kWh/m ² año)
Reducción de demanda total (%)		56,66

DECal	DECal+	DERef	DERef+
358,99	155,58	0,00	0,00
kWh/m ² año	kWh/m ² año	kWh/m ² año	kWh/m ² año
Reducc (%)	56,66		0,00

Tabla 3: Síntesis de resultados de diagnóstico energético.




Figura 11: Comparación anual.

Nota: las superficies y volumen usados en el diagnóstico corresponden a lo determinado por la Norma IRAM 11604/01 apartado 3.

Dr. JORGE DANIEL OZAJKOWSKI
Director LAYHS - FAU - UNLP