

MOBILIARIO EXISTENTE

<div><div>M1Ea2.40</div><div>UBICACIÓN</div><div>AULA LAB. EX PASTEUR</div><div>Cant. 8</div><div>C011.40</div><div>UBICACIÓN</div><div>AULA LAB. EX PASTEUR</div><div>Cant. 2</div></div>	<div><div>INTERVENCIÓN: MODULOS EXISTENTES A RECUPERAR CAMBIO DE PLANO DE APOYO</div><div><div>VISTA</div><div><div>Mesada de HPA*, revestimiento de azulejos</div><div>Cajonera bajo mesada, de madera</div><div>Puertas corredizas de madera</div><div>2.55</div><div>0.93</div><div>0.97</div><div>1.10</div><div>0.97</div><div>1.10</div><div>0.97</div><div>2.40</div><div>N.P.T.</div></div><div><div>PLANTA</div><div><div>Mesada de HPA*, revestimiento de azulejos</div><div>Pileta cerámica enlosada</div><div>0.95</div><div>1.15</div></div></div><div>DESCRIPCIÓN: Mesadas de trabajo y mueble bajo mesada tipo isla a restaurar y reubicar.</div></div></div>
--	--

MOBILIARIO EXISTENTE INTERVENIDO

<div><div>M1Ea2.40</div><div>UBICACIÓN</div><div>AULA LAB. EX PASTEUR</div><div>Cant. 8 4 Izq 4 Der</div><div>MC011.40</div><div>UBICACIÓN</div><div>AULA LAB. EX PASTEUR</div><div>Cant. 2</div></div>	<div><div>MODULOS RESTAURADOS</div><div><div>INTERVENCIÓN: Plano de trabajo (mesadas) nuevas. Restauración y recuperación de mueble bajo mesada.</div><div><div>VISTA</div><div><div>Mesada Nueva de granito tipo Gris Mara</div><div>Mueble bajo mesada, de madera</div><div>Estructura de madera existente a restaurar</div><div>2.44</div><div>0.90</div><div>0.97</div><div>1.10</div><div>0.97</div><div>1.10</div><div>0.97</div><div>2.40</div><div>N.P.T.</div></div><div><div>PLANTA</div><div><div>Mesada de Granito tipo Gris Mara</div><div>Grifería picomóvil FV "Allegro"</div><div>Eje piletta simple acero inox modelo Johnson Acero E<sup>2</sup>/<sub>16</sub> o similar</div><div>2.44</div><div>2.40</div><div>0.95</div><div>0.99</div></div></div><div>DESCRIPCIÓN: Mesadas de trabajo y mueble bajo mesada de madera tipo isla, a restaurar y reubicar.</div><div>PLANO DE TRABAJO: Mesada de granito tipo Gris Mara según Plano de MARMOLERÍA</div><div>MUEBLE BAJO MESADA: De madera, con puertas, cajones y estructura a reparar y pintar. Herrajes y cerraduras a nuevo. Según MEMORIA</div></div></div></div>
---	---

\\SERVERIDDR\ProjectConst\BASE DE TRABAJO\Comunicacion Visual UNLP\Sec. de Planeamiento, Obras y Servicios-01.jpg

Secretario: Arq. Diego Delucchi  
Prosecretario: Arq. Agustín Olivieri  
Director General Construcciones y Mantenimiento: Arq. Daniel Vincenti  
Director de Proyectos: Arq. Manuel García Munitis  
Director de Construcciones: Arq. Miguel Abait  
Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu  
Proyecto: Dirección de Construcciones – S.P.O.S. – UNLP  
Equipo de Proyecto: Dirección de Construcciones – S.P.O.S. – UNLP  
Asesores: Ing. Andrade Macías – Ing. Giovannini – Ing. Lima – Arq. Fiandrino

NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles serán verificadas en obra
2. La información de este plano se completa con los planos Estructuras, Instalaciones, Planillas de Carpinterías, Locales y Terminaciones y Memorias.
3. Todos los filos y niveles, de alfeizar, etc deberán coincidir con los filos y niveles del edificio existente

FAC. DE CIENCIAS EXACTAS Remodelación Laboratorio Pasteur		GRUPO BOSQUE OESTE
Ubicación: 115 y 48		
Sup. a construir: 570 m2	Escala: 1:50	Mayo 2020
PLANILLA DE MOBILIARIO MOBILIARIO EXISTENTE A INTERVENIR		PM-01
Archivo: 19-26-LAMINA Planilla Mobiliario.dwg		