


EDIFICIO "INIFTA" PLANTA BAJA. +1.45/+3.05



PLANTA +11.09/+12.68

Secretario: Arq. Diego Delucchi  
Prosecretario: Arq. Agustín Olivieri  
Director General Construcciones y Mantenimiento: Arq. Daniel Vincenti  
Director de Proyectos: Arq. Manuel García Munitis  
Director de Construcciones: Arq. Miguel Abait  
Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu  
Proyecto: Dirección de Proyectos- Dirección de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP  
Equipo de Proyecto: Dirección de Proyectos -Dirección de Planeamiento -S.P.O.S.  
Asesores: Ing. Andrade Macías - Ing. Giovannini - Ing. Lima - Arq. Fiandrino

NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles serán verificadas en obra
2. La información de este plano se completa con el resto de documentación gráfica y Memorias Técnicas.

INIFTA		
REEMPLAZO FRENTES METALICOS, PLUVIALES Y CLOACALES		
Ubicación: Calle 64 Y BOULEVARD 113		
Sup. a construir:		Escala: 1:100
PROYECTO		
PLANO:		
ARQUITECTURA PLANTAS		
Archivo:		2201- LAMINA AR INIFTA.dwg