Presentación de Trabajo Final Integrador

Plan de seguridad e higiene para la prevención de riesgos en la colocación de desagües pluviales subterráneos en un barrio en consolidación de Luján.

Etapa en estudio: Excavaciones para la colocación de sumideros pluviales y su instalación.

Especialización en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción

Arg. Héctor Manuel Ríos, Mat.CAPBA:22662.



Contenidos de la presentación

1. PRESENTACIÓN

Objetivos del TFI Características de la obra Marco normativo vigente

2. ANALISIS DEL RIESGO

3. PROPUESTA PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD

Medidas de diseño de las instalaciones provisionales para la ejecución de la obra (obrador)

Medidas para la ejecución de los sumideros

Plan de emergencias y evacuación

Otras medidas: Medidas preventivas generales

Medios auxiliares

Exigencias generales

Plan de capacitación

4. CONCLUSIONES

Objetivos del TFI

Se estudian y analizan los riesgos y las medidas preventivas de una obra civil en general y en particular los rubros, "Instalaciones provisionales para obrador" y "Excavaciones y colocación de sumideros".

Particulares

- Implementar medidas de Higiene y Seguridad para preservar la integridad psicofísica del personal afectado a la obra o terceros.
- Evitar da
 ños a bienes propios o ajenos.
- Preservar las condiciones de las instalaciones.
- Limitar a la mínima expresión el deterioro del ambiente
- Promover en el personal actitudes preventivas a partir de conocer los riesgos.
- Planificar y organizar las condiciones de salud y seguridad del procedimiento constructivo.

Características de la obra

Localización: Barrio Lanusse, ciudad de Luján.

Características urbanas: déficits en las infraestructuras urbanas, alta ocupación, riesgo de inundación.

Tipo de obra: ejecución de desagües pluviales en la vía publica

Ámbito de estudio: calle el Progreso entre calle La Plata y Ciudadela, calle Ciudadela entre El Progreso y San Vicente y San Vicente entre calles Ciudadela y Fleming.



IMPLANTACION DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES, (



Características de la obra

Localización: Barrio Lanusse, ciudad de Luján.

Características del sector urbano: déficits en las infraestructuras urbanas, alta ocupación, riesgo de inundación.

Tipo de obra: ejecución de desagües pluviales en la vía publica

Ámbito de estudio: calles San Vicente desde calle Ciudadela a calle Fleming, calle Ciudadela desde calle Progreso hasta San Vicente, calle el Progreso desde calle La Plata hasta calle Ciudadela




Figura 2: Desarrollo de la obra (entre las calles Fleming y La Piata)

Marco normativo vigente

GENERAL

Ley nº 19.587/72

Decreto Reglamentario nº 351/79

Ley sobre Riesgos de Trabajo nº 24.557/95

Decreto Reg. º 911/96

Resolución SRT nº 231/96

Resolución SRT nº 051/97

Resolución SRT nº 035/98

Marco normativo vigente

PARTICULAR

Decreto PEN 911/96: Reglamento para la industria de la construcción. Bs As. 5/8/96 Decreto PEN nº 911/96 Capitulo 6 art. 42.

- Manipulación de materiales: Capitulo 6 art. 43-44.
- Almacenamiento de materiales: Capitulo 6 art. 45.
- Orden y Limpieza de Obra: Capitulo 6 art. 46.
- Circulaciones: Capitulo 6 art. 47-48.
- Protección contra caídas de objetos y materiales: Capitulo 6 art. 54-55-56-57.
- Señalización en la construcción: Capitulo 6 art. 66 a 73.
- Equipos y elementos de protección personal: Capitulo 6 art. 98 a 115.
- Iluminación de emergencia: Capitulo 7 art. 136
- Herramientas de accionamiento manual y mecánico portátiles: Capitulo 8 art.196 a 203.
- Herramientas eléctricas: Capitulo 8 art. 208 a 209.
- Escaleras y sus protecciones: Escaleras de mano, de dos hojas, Fijas, Verticales: Capitulo 8 art. 221 a 228.
- -prevención y protección contra incendios: Artículo 88, 89,90

Ley 19587

Servicios de Medicina del trabajo, requisitos mínimos: Art. 21, 2.3, 2.4.

Desmalezamiento del terreno natural: Cortes, hematomas y escoriaciones por contacto con la tanza en movimiento, quemaduras por contacto con el motor, Proyección de elementos sueltos en el piso a los ojos o la piel, Ruido., Inhalación de humos de la combustión del motor, Caídas por falta de limpieza o desconocimiento del terreno, Quemaduras por fuego, Proyección de elementos sueltos de la máquina.

Replanteo del perímetro para la colocación del alambrado perimetral: Caídas por falta de limpieza o desconocimiento del terreno, Aplastamiento de dedos por golpe de martillo.

Colocación de Postes de madera para alambrado: Golpes con objetos, dolores lumbares.

Colocación de alambrado romboidal: Golpes con martillo, cortes con alambre.

Descarga con hidrogrúa del contenedor para ser utilizado como pañol: Aplastamiento por caída de cargas, atrapamientos con carga, cortes por rozamientos, accidentes con vehículos de carga.

Estacionamiento de la casilla-oficina: Aplastamiento por inercia de casilla, atrapamiento de dedos en el gancho de arrastre, movimiento de la casilla por desnivel del suelo.

Instalación eléctrica de la casilla-oficina, pañol y salón comedor: Electrocución, caída s d. nivel.

Descarga y acopio de herramientas e insumos varios: Golpes con objetos, dolores lumbares

Ejecución de veredas internas para la circulación de pañol-oficina-comedor.

Golpes con objetos, dolores lumbares, riesgo eléctrico.

Colocación de matafuegos y señales: Golpes con objetos, riesgo eléctrico.

2. ANALISIS DEL RIESGO

Instalación de Sumideros

Colocación de vallas

Golpes con objetos, cortaduras por alambre, accidentes viales, heridas en los ojos por el uso de alambre, lesiones por manipulación incorrecta de materiales.

Cateos para verificar la existencia de instalaciones subterráneas

Cortes por golpe con palas, contaminación por rotura de instalaciones, atrapamientos por desmoronamientos.

Excavaciones a mano para colocar cámaras de acceso y conexión

Cortes por golpe con palas, contaminación por rotura de instalaciones, atrapamientos por desmoronamientos.

Excavaciones con maquinaria

Accidentes viales, atrapamientos con la maquinaria, golpes dentro del habitáculo, vibraciones, ruido, quemaduras.


Descarga de sumideros

Aplastamiento por desprendimiento de carga. Laceraciones por contacto con sogas. Caídas a distinto nivel.

Instalación de cámaras pluviales


Caídas a distinto nivel, sobreesfuerzos, golpes y aplastamientos.

Diseño de instalaciones provisionales




2. PROPUESTA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Diseño de instalaciones provisionales




Obrador, Sector Oficina, pañol y acopio, (Planta)


Diseño de instalaciones provisionales



Circulaciones peatonales y vehiculares


Diseño de instalaciones provisionales






Obrador, Instalación Eléctrica sector oficina, pañol y acopio y sector comedor, sanitarios y vestuarios


Diseño de instalaciones provisionales



Acopio de Materiales


Señalización:






Obrador, Señalética en el pañol, casilla-oficina, (vista)


Señalización:





Obrador, señalética en sector comedor sanitario y oficina y pañol interior


Plan de emergencias y evacuación



Salidas de Emergencia y Punto de Encuentro




Plan de emergencias y evacuación



TELEFONOS DE EMERGENCIA:		
HOSPITAL:	GAS:	ART:
SAME:	ELECTRICIDAD:	JEFE DE OBRA:
BOMBEROS:	AGUA:	RESP. SEGURIDAD E HIG
POLICIA:	DEFENSA CIVIL:	OFICINA EMPRESA:


Esquemas de actuaciones y teléfonos de emergencia

Medidas de seguridad para la ejecución de los sumideros



Disposición del vallado en las excavaciones para sumideros

Medidas para la ejecución de los sumideros



Plataforma-tapa de excavaciones

Otras medidas:

Medidas preventivas generales
Medios auxiliares
Sistemas de protección colectiva
Elementos de protección personal
Maquinas y herramientas
Exigencias generales
Plan de capacitación

4.CONCLUSIONES

Sobre los riesgos

La excavación de pozos a profundidades menores a dos metros para la instalación de sumideros no representa mayor peligrosidad por el suelo estable de la zona y por la escasa profundidad de tapada.

Pero, Implica un peligro mayor por los habitantes y circulantes en el barrio por:

- Saltos de vallas de seguridad.
- Ingreso de moto-vehículos por pasillos estrechos designados para los obreros.
- Circulación de peatones alcoholizados mayormente en las horas nocturnas.
- Presencia de vecinos intemperantes por la rotura de calles, desvíos y demás consecuencias temporales de la obra.
- Ingreso de vecinos a los frentes de obra para evitar trayectos mayores a pie.
- Ingresos de menores a los frentes de obra porque no interpretan la cartelería ni entienden los posibles peligros.

4.CONCLUSIONES

Sobre otras medidas

Por estas conductas inmanejables se hace necesario implementar las siguientes medidas:

- Requerir la presencia de personal policial en forma permanente.
- Solicitar la presencia de personal vial en las horas pico de circulación.
- Realizar la instalación de sumideros preferentemente en el día de la excavación.
- No dejar grandes tramos de excavación sin la colocación de las cañerías.
- En caso de no poder colocar las cámaras, sumideros o cañerías, tapar las excavaciones con tirantes de 3x3" y maderas y o fenólicos.
- En caso de inundación de pozos de cámaras y no poder colocar cámaras o cañerías, extraer el agua y tapar.

Detalle Sumideros Pluviales:

